TTP					Trať 318E
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: **Čejč** *(km 18,592)*			Konec trati: **Uhřice u Kyjova** *(km 16,464)*		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Čejč					
0,745 ÚK **P7151**	k				0,745=17,847 trati Hodonín-Zaječí X
1,820; ÚK **P8186**	k				
2,085; ÚK **P8187**	k				
2,547; IL./421 **P8188**	k				
Terezín u Čejče					
3,517; ÚK **P8189**	k				
4,297; ÚK **P8190**	k				
4,429; ÚK **P8191**	k				
Krumvíř					
6,505; ÚK **P8192**	k				
6,848; ÚK **P8193**	k				
7,444; ÚK **P8194**	k				
8,103; ÚK **P8195**	k				
8,733; ÚK **P8196**	k				
Klobouky u Brna					
9,489; II.tř./380 **P8197**	k				
10,898; ÚK **P8198**	k				
12,403; ÚK **P8199**	k				
13,407; ÚK **P8200**	k				
14,236; ÚK **P8201**	k				
Dambořice					
16,277; IL./419 **P8202**	k				
Uhřice u Kyj.					