

TTP					Trať 501C
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Česká Třebová vjezdová skupina (km 2,313)			Konec trati: Odb. Parník (km 249,074)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Č.Třebová vj.sk. 5,032; MK P 6483 Parník	PZS 3SNI	Č. Třebová St. 019			*)

X

X