

TTP					Trat' 546D
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Panský (km 11,319)			Konec trati: Krásná Líba (km 84,883)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Panský (D3)					
0,252; ÚK P3487	k				
0,437; ÚK P3488	k				
1,121; ÚK P3489	k				
1,541; ÚK P3490	k				
1,903; ÚK P3491	k				
2,080; MK P3492	k				
2,202; MK P3493	k				
2,427; III./2656 P3494	k				
Zahrady u Rumburka z					
2,950; ÚK P3495	k				
4,009; ÚK P3496	k				
4,842; ÚK P3498	k				
Krásná Líba					

X