

TTP					Trat' 309D	X	
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků							
Začátek trati: Třebovice v Čechách (km 7,790)				Konec trati: Česká Třebová odj.sk. (km 245,878)			X
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka		
1	2	3	4	5	6		
Třebovice v Č. Les Č.Třebová odj.sk.							