



Odbor kolejových vozidel

Depo kolejových vozidel : PLZEŇ

Provozní pracoviště : Bělá nad Radbuzou

List číslo : 179

Platí od : 11.12. 2011

Oprava číslo :

Nahrazuje : -

Poznámky :

Druh vlaků : Os

Turnusová skupina : 823

Zaměstnanci	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zaměstnanec 1.	①④ 1. 333 1338 ⑤ 2. 333 1338 ⑥ 3. 333 1338 ⑦ 4. 333 1338	①④ 1. 333 1338 ⑤ 2. 333 1338 ⑥ 3. 333 1338 ⑦ 4. 333 1338	✱ 5. 1313 2355 ⑥ 6. 1313 2103 ⑦ 7. 1313 2355	✱ 5. 1313 2355 ⑥ 6. 1313 2103 ⑦ 7. 1313 2355	TV	TV	TV	TV
Zaměstnanec 2.	733 1338 TV	733 1338 TV	①④ 1. 333 1338 ⑤ 2. 333 1338 ⑥ 3. 333 1338 ⑦ 4. 333 1338	①④ 1. 333 1338 ⑤ 2. 333 1338 ⑥ 3. 333 1338 ⑦ 4. 333 1338	✱ 5. 1313 2355 ⑥ 6. 1313 2103 ⑦ 7. 1313 2355	✱ 5. 1313 2355 ⑥ 6. 1313 2103 ⑦ 7. 1313 2355	TV	TV
Zaměstnanec 3.	TV	TV	733 1338 TV	733 1338 TV	①④ 1. 333 1338 ⑤ 2. 333 1338 ⑥ 3. 333 1338 ⑦ 4. 333 1338	①④ 1. 333 1338 ⑤ 2. 333 1338 ⑥ 3. 333 1338 ⑦ 4. 333 1338	✱ 5. 1313 2355 ⑥ 6. 1313 2103 ⑦ 7. 1313 2355	✱ 5. 1313 2355 ⑥ 6. 1313 2103 ⑦ 7. 1313 2355
Zaměstnanec 4.	✱ 5. 1313 2355 ⑥ 6. 1313 2103 ⑦ 7. 1313 2355	✱ 5. 1313 2355 ⑥ 6. 1313 2103 ⑦ 7. 1313 2355	TV	TV	733 1338 TV	733 1338 TV	①④ 1. 333 1338 ⑤ 2. 333 1338 ⑥ 3. 333 1338 ⑦ 4. 333 1338	①④ 1. 333 1338 ⑤ 2. 333 1338 ⑥ 3. 333 1338 ⑦ 4. 333 1338

Směna č.1 - 27560-61-20-01-64-65-66-67-500-503-502-571

Směna č.4 - 27566-67-500-503-502-571

Směna č.7 - 27572-73-74-07-78-09-24-86-83

Směna č.2 - 27560-61-20-01-64-65-66-67-500-503-502-571

Směna č.5 - 27572-73-74-07-04-77-78-09-24-86-83

Směna č.3 - 27560-61-64-65-66-67-500-503-502-571

Směna č.6 - 27572-73-74-07-78-09-24

Vlaky 27500,27503, oběh 820 Klatovy

Vlaky 27502,27507,27571,27572,27573,27574, oběh 825 Klatovy

Ostatní vlaky, oběh 824 Klatovy

Platí do 30.VI 2012.

Vozidlo řady : -

počet : -

Průměrný denní běh vozidla : -/ - km

Zpracovatel :

Vrchní přednosta DKV :

Potřeba strojvedoucích : 3.9

Denní průměr prázdných jízd : - km

Ing.K.Šidlo,DiS. 972522755

Ing.K.Skřivanová