





Poznámky: **vratná souprava 750.7 + 2x BdtN 756 + ABfbrdtn 795 (750.7+2x054+954.2)**

Druh vlaků: **Sp,Os,Sv**

Turnusová skupina: **921**



9589 ⑤ -> 9590 ①



51 jede v ⑤ a 23., 31.XII., 1.IV., 27.IX., 27.X., 16.XI., nejede 25.XII., 1.I., 2.IV.

Společně s KMV 750.7 z oběhu TS 721, PV z oběhu TS 021 a PV z oběhu TS 022

Vozidlo řady: **ABfbrdtn 795** Počet: %

Průměrný denní běh vozidla: % km

Zpracovatel:

Ředitel oblastního centra provozu:

Potřeba strojvedoucích: %

Denní průměr prázdných jízd: % km

Ondřej Bouda 724 496 407


Ing. Jiří Slezák



Poznámky: **vratná souprava 750.7 + 2x Bdtm 756 + ABfbrdtn 795 (750.7+2x054+954.2)**

Druh vlaků: **Sp,Os,Sv**

Turnusová skupina: **921**



52 jede v ① a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., nejede 5.IV., 5.VII.

53 jede v ②-⑤, nejede 24., 25.XII., 1.I., 2. - 6.IV., 6., 7.VII., 28., 29.IX., 28., 29.X., 17., 18.XI.

Společně s KMV 750.7 z oběhu TS 721, PV z oběhu TS 021 a PV z oběhu TS 022

Vozidlo řady: **ABfbrdtn 795** Počet: %

Průměrný denní běh vozidla: % km

Zpracovatel:

Ředitel oblastního centra provozu:

Potřeba strojvedoucích: %

Denní průměr prázdných jízd: % km

Ondřej Bouda 724 496 407


Ing. Jiří Slezák



Poznámky: **vratná souprava 750.7 + 2x BdtN 756 + ABfbrdtn 795 (750.7+2x054+954.2)**

Druh vlaků: **Sp,Os,Sv**

Turnusová skupina: **921**



- 54** jede v † a 2.I., 3.IV., nejede 24., 25.XII., 1.I., 2.IV., 1., 8.V., 28.IX., 28.X., 17.XI.
- 55** jede v ⊙ a 24., 25.XII., 1.I., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.
- 56** jede v †, nejede 24. – 26.XII., 1.I., 2. – 4.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII.
- 57** jede v ‡, ⊙ a 24., 25.XII., 1.I., 2. – 4.IV., 4., 5.VII.
- 58** jede v ⊙ a 25.XII., 1.I., 2. – 4.IV., 4., 5.VII.

Společně s KMV 750.7 z oběhu TS 721, PV z oběhu TS 021 a PV z oběhu TS 022